

Ground Fault Circuit Interrupters Infographic – Spanish



5 PASOS INELUDIBLES PARA TRABAJAR SIN RIESGO ELÉCTRICO

SEGUROMANIA
ZUREKIN

*Cinco son los **pasos** que tendrás que seguir para **trabajar sin riesgo eléctrico**. El cumplimiento estricto de estas cinco reglas garantiza la seguridad en los trabajos en instalaciones eléctricas. **NO PUEDES SALTARTE NINGUNO.***

PRESTA ATENCIÓN A CADA PASO

- 1 DESCONECTA LA INSTALACIÓN.**
Este es un punto de inicio fundamental. Interrumpe todas las fuentes de alimentación.
- 2 PRESTA ATENCIÓN A POSIBLES RETROALIMENTACIONES** y reconexiones de energía. Utiliza dispositivos de maniobra bien señalizados que bloqueen cualquier actividad.
- 3 COMPROBADA LA AUSENCIA DE TENSIÓN.**
No dejes de verificarlo por todos los medios posibles, con todos los elementos activos de la instalación eléctrica, y cerca de la zona de trabajo.
- 4 PON TIERRA Y CORTOCIRCUITO** en todas las posibles fuentes de tensión que puedan ponerse en tensión por accidente. Tras verificar la ausencia de tensión, crea una zona segura alrededor de la zona de trabajo.
- 5 SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO.** Protege la zona de seguridad para delimitarla con las señales y barreras que sean necesarias.