

# Power Take Off – Guards Fatality File – French



## Un employé est tué après avoir été happé par les pièces rotatives d'une prise de force

Le 8 janvier 2021, un employé nettoyait à haute pression une grange à dindes à l'aide d'un nettoyeur haute pression relié à une prise de force (PTO) alimentée par un tracteur. L'employé avait terminé le nettoyage de la grange et était probablement en train de préparer la pompe pour l'hiver en y ajoutant de l'antigel lorsque l'accident s'est produit.

Pour ajouter de l'antigel dans la pompe, l'arbre de la prise de force devait être en marche et le tuyau de pulvérisation devait être tiré afin de faire circuler l'antigel dans la pompe.

L'employé a été retrouvé à genoux, le bras gauche enroulé autour de l'arbre de la prise de force, qui était située entre le tracteur et l'équipement de lavage à haute pression. L'employé a probablement été happé par les pièces rotatives non protégées de la prise de force, ce qui lui a coûté la vie.

**Source :** <https://www.osha.gov>