Confined Spaces Permit Required – Landscaping Fatality File – Spanish



Incidente Fatal en Espacio Confinado con Permiso Requerido en Paisajismo

El 10 de octubre de 2023, ocurrió un incidente fatal en un proyecto de jardinería en Houston, Texas, que involucró a un trabajador de 44 años de edad, Robert Matthews. Matthews estaba asignado a reparar un sistema de riego subterráneo, lo que requería entrar en un espacio confinado, una pequeña cámara acorazada debajo de la propiedad. El espacio estaba clasificado como espacio confinado para el que se requiere permiso debido a sus limitados puntos de entrada y salida, a la posibilidad de que se produjeran condiciones atmosféricas peligrosas y a la falta de ventilación.

A pesar de la clasificación, la empresa no expidió el permiso necesario ni realizó una evaluación adecuada de los riesgos. Matthews entró en la cámara acorazada sin equipo de control ni de seguridad y pronto se vio invadido por los gases tóxicos que se habían acumulado en su interior. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de que algo iba mal e intentaron rescatarlo, ya era demasiado tarde: Matthews murió asfixiado en el lugar de los hechos.

La investigación reveló que la empresa de jardinería no contaba con un programa de acceso a espacios confinados ni proporcionaba la formación necesaria a los empleados sobre los peligros de trabajar en espacios confinados. Además, no había un plan de rescate de emergencia, lo que retrasó la respuesta y contribuyó al fatal desenlace.