Courier & Delivery Services: On-the-Road + Load-Handling Hazards Fatality File – Spanish



Un Trabajador Muere Aplastado entre el Muelle de Carga y un Vehículo que daba Marcha Atrás

A las 4:30 a. m. del 4 de marzo de 2022, un empleado trabajaba como encargado de tráfico, envíos y recepciones para un servicio de mensajería y paquetería urgente. Era el responsable del muelle. Estaba de pie en el suelo, delante del muelle de carga número 86 de su lugar de trabajo. Un remolque se detuvo a pocos metros del borde del muelle de carga. Un extremo de una cinta transportadora de rodillos aún se encontraba dentro del camión. El conductor del camión retrocedió el remolque contra el muelle para facilitar la retirada de la cinta transportadora al muelle del almacén. El empleado, que se encontraba en el suelo fuera del muelle, quedó atrapado entre la parte trasera del remolque y el borde del muelle de carga. Sus órganos vitales internos quedaron aplastados. Murió.

Fuente: *Osha.gov*