Electrical Safety – Landscaping Fatality File – Spanish



Accidente Eléctrico Fatal Durante la Poda de un Árbol

El 5 de junio de 2023, se produjo un accidente eléctrico mortal durante una operación de poda de árboles en una zona residencial de Sacramento, California, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 29 años, Carlos Ramírez. Ramírez estaba podando ramas cerca de un tendido eléctrico cuando su sierra de podar metálica entró en contacto con el cable en tensión, lo que le provocó una electrocución grave. A pesar de la respuesta inmediata de sus compañeros y de los servicios de emergencia, Ramírez fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

La investigación reveló varios fallos graves en los protocolos de seguridad. Ramírez no había recibido la formación adecuada para trabajar cerca de líneas eléctricas, y el lugar carecía de advertencias o barreras apropiadas para evitar el contacto accidental con las líneas eléctricas. Además, la empresa de jardinería no había realizado una evaluación exhaustiva del lugar para identificar los riesgos eléctricos antes de empezar a trabajar.

A raíz de este trágico incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha estrictos protocolos de seguridad eléctrica, que incluyen formación obligatoria para todos los empleados sobre cómo reconocer y evitar los riesgos eléctricos, la realización de evaluaciones exhaustivas del lugar antes de realizar cualquier trabajo cerca de líneas eléctricas y el uso obligatorio de herramientas aisladas y equipos de protección cuando se trabaja cerca de infraestructuras eléctricas.