Racking Inspection Fatality File – Spanish



Un trabajador muere tras el derrumbe de una estantería en un almacén.

Un empleado estaba trabajando como vigía en un pasillo del almacén cuando se derrumbaron dos estanterías adyacentes. El derrumbe depositó pesados materiales de baldosas y mortero sobre el trabajador, sepultándolo bajo los escombros. Permaneció atrapado durante unos 30 minutos antes de ser rescatado; posteriormente fue hospitalizado, pero falleció aproximadamente 16 días después a causa de múltiples traumatismos contusos.

El informe del incidente señaló que se había informado de una parte doblada de una estantería (de aproximadamente 1 pulgada × 3 pulgadas) unos 30 minutos antes del derrumbe, pero no se tomó ninguna medida para asegurar o retirar la estantería dañada.

Esta tragedia pone de relieve cómo los fallos en la inspección de las estanterías y la falta de medidas correctivas inmediatas pueden tener consecuencias mortales.

Fuente: Osha.gov