Take Care With Compressed Air Fatality File – Spanish



Un empleado muere por aire comprimido

A las 7:45 de la mañana del 15 de diciembre de 2020, un empleado y un compañero de trabajo estaban jugando con una manguera de aire. El compañero de trabajo colocó la boquilla de aire en la parte inferior trasera de los pantalones del empleado e inyectó aire en el recto del empleado. El empleado murió después de que le inyectaran aire comprimido en el recto.