Warning Welding May be Hazardous to your Health Infographic – Spanish



SOLDADURA Y CORTE

PELIGROS QUÍMICOS EXISTENTES EN LAS OPERACIONES DE SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO



Vapores y gases de las soldaduras

1 *Material base o de relleno que se usa.*	2 *Revestimiento y pinturas en el metal o en el electrodo.*	3 *Gases suministrados de cilindros.*
4 *Reacciones químicas.*	5 *Proceso y materiales usados.*	6 *Contaminantes en el aire (vapores y disolventes)*

Fuente: https://www.homecenter.com