

Dry Cleaner Safety Infographic – Spanish



Trabaja en lugares bien ventilados. Para descubrir fugas de PER, utiliza un equipo portátil que permita detectar bajas concentraciones de PER en el aire.

Instala una bandeja de acero inoxidable bajo la máquina de limpieza en seco para la recogida de posibles fugas. No utilices depósitos de aluminio, porque el PER puede reaccionar violentamente.

Lee las instrucciones del fabricante de las máquinas y las Fichas de Seguridad de los productos.

Evita las salpicaduras de PER realizando la recarga con un dispositivo de bombeo, mascarilla, gafas y guantes de protección adecuados.

Realiza un mantenimiento apropiado de la máquina de limpieza en seco: extrae los residuos del destilador en frío al inicio de la jornada; limpia diariamente el cazabotones y el filtro de pelusa y guarda los residuos en un recipiente herméticamente cerrado. Para todo esto, usa EPI's y ventila la zona.

No abras la compuerta de la máquina hasta que se haya terminado por completo la aireación de la ropa y, si es posible, aísla la máquina de lavado en seco del resto de zonas de trabajo.

Utiliza disolventes sólo para prendas que no puedan lavarse con agua. No uses nunca PER para desmanchar a mano.

Busca, periódicamente, posibles puntos de goteo: tubos de conexión, juntas y válvulas de aparatos, juntas y asientos de las puertas y de los filtros; bombas y depósitos de almacenamiento.

Nada PERTurbará tu salud

Servicio de Seguimiento y Consulta
Prevención de Riesgos Laborales

C.A.T. ALAVA
Tel: 945 00 00 00
info@cat-alava.es

C.A.T. BIZKAIA
Tel: 944 00 00 00
info@cat-bizkaia.es

C.A.T. GIPUZKOA
Tel: 943 00 00 00
info@cat-gipuzkoa.es

INGURALDE
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

GAROPEN

OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

ELABORA: E. 2014

Fuentes: <https://www.osalan.euskadi.eus>