

# Liquid Nitrogen – Best Practices Meeting Kit – French



## QUELS SONT LES ENJEUX?

L'azote liquide est essentiel dans de nombreuses industries – de la fabrication aux laboratoires, en passant par la transformation alimentaire et le stockage cryogénique. Mais ce n'est pas parce qu'il est couramment utilisé qu'il est sans risque. À  $-196\text{ °C}$  ( $-321\text{ °F}$ ), une éclaboussure peut provoquer une gelure immédiate ou la cécité. Une mauvaise utilisation peut également entraîner des explosions dues à la pression ou un déplacement mortel de l'oxygène. Que vous remplissiez un dewar, transvasiez entre deux contenants ou l'utilisiez en production, suivre les meilleures pratiques est essentiel. Un seul geste imprudent peut entraîner une blessure irréversible ou mettre toute votre équipe en danger. Prendre des raccourcis n'en vaut pas la peine – la sécurité commence par de bonnes habitudes.

## QUELS SONT LES DANGERS?

L'azote liquide ressemble à un simple liquide froid et brumeux – mais ses dangers sont sérieux, et parfois invisibles. Si les meilleures pratiques ne sont pas suivies, même les tâches de routine peuvent entraîner des incidents graves. Voici les principaux risques :

**Gelure et brûlures – Blessure instantanée par le froid** – À  $-196\text{ °C}$  ( $-321\text{ °F}$ ), l'azote liquide peut endommager les tissus en quelques secondes. Il ne donne pas une sensation de froid – il gèle la peau au contact. Les poignets, le visage et les chevilles non protégés sont particulièrement à risque si l'ÉPI n'est pas porté correctement. Même une petite éclaboussure peut causer des cloques, des lésions nerveuses ou des cicatrices permanentes. En cas de contact avec les yeux, cela peut entraîner la cécité.

**Explosions de pression – Sceller = Danger** – L'azote liquide se dilate 700 fois en se transformant en gaz. S'il est stocké dans un contenant scellé ou non ventilé, la pression s'accumule et peut provoquer une explosion violente.

- L'utilisation de bouteilles fermées, pots ou thermos peut entraîner l'éclatement du contenant
- Même de petites quantités peuvent faire éclater un équipement mal ventilé
- Les éclats de contenants défailants peuvent causer des blessures aux yeux ou par impact

## **Asphyxie – Déplacement Silencieux de l'Oxygène**

Le gaz d'azote est invisible, inodore et plus lourd que l'air. Dans les endroits clos ou mal ventilés, il peut remplacer l'oxygène sans avertissement. Les travailleurs peuvent se sentir étourdis, confus ou perdre connaissance – et s'effondrer sans comprendre ce qui se passe. Sans air frais ou oxygène immédiat, cela peut rapidement être fatal.

**Risques Matériels – Fragilisation et Bris d'Équipement** – Certains matériaux comme le caoutchouc, le plastique ou les métaux non traités deviennent cassants à des températures cryogéniques, ce qui peut faire éclater les boyaux ou contenants de manière imprévue.

- Les boyaux fragilisés peuvent se fendre sans avertissement, libérant des éclaboussures dangereuses
- Les plastiques peuvent se fracturer et projeter des pièces ou des produits chimiques
- L'équipement cryogénique vieux ou endommagé est particulièrement vulnérable

**Versement Dangereux – Risques d'Ébullition et d'Éclaboussures** – Verser trop rapidement ou dans un contenant chaud ou humide peut provoquer une ébullition violente et des projections. Si vous ne versez pas lentement ou si l'équipement n'est pas correctement refroidi, vous créez un risque grave de blessure pour vous-même et les autres.

## **COMMENT SE PROTÉGER**

Les meilleures pratiques avec l'azote liquide ne consistent pas seulement à faire attention – elles consistent à suivre des étapes éprouvées pour éviter des blessures graves. Voici comment vous protéger chaque fois :

### **Portez toujours le bon ÉPP**

Utilisez des gants isolants conçus pour le cryogénique, amples pour pouvoir être retirés rapidement en cas de déversement. Portez un écran facial ou des lunettes de sécurité, une blouse ou un tablier à manches longues, un pantalon long et des chaussures fermées non absorbantes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre vos gants et vos manches.

**Exemple :** Si vous vous apprêtez à remplir un contenant et que vos poignets sont exposés entre le gant et la manche, arrêtez-vous et ajustez votre équipement. Cette petite ouverture pourrait vous envoyer à l'hôpital.

### **Vérifiez Avant Utilisation**

**Inspectez tout l'équipement – contenants, tuyaux, lignes de transfert, vannes** – pour détecter des fissures, des fuites, une accumulation de givre ou des pièces fragiles. Si quelque chose semble endommagé ou douteux, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé.

### **Travaillez Dans des Zones bien Ventilées**

Utilisez l'azote liquide seulement dans des endroits avec une bonne circulation d'air ou un système d'extraction. Si vous travaillez dans un espace restreint – comme une chambre froide ou une réserve – assurez-vous qu'il y a un détecteur d'oxygène et que d'autres personnes savent que vous êtes là.

- Évitez d'entreposer de l'azote dans des pièces petites et fermées

- Affichez des panneaux d'avertissement là où l'azote est utilisé régulièrement
- Réagissez immédiatement à tout signe d'étourdissement, de confusion ou de fatigue

### **Transférez Lentement pour Éviter Éclaboussures et Ébullition**

Versez toujours l'azote liquide lentement et prudemment dans des contenants prérefroidis. Si le contenant est trop chaud ou humide, le liquide peut bouillir violemment et éclabousser.

### **Éliminez-Le en Toute Sécurité**

Laissez l'azote liquide restant s'évaporer dans un endroit bien ventilé. Ne le versez jamais dans un drain, un évier ou une zone fermée comme un placard ou un contenant scellé. Cela pourrait causer des dommages ou une accumulation de gaz dangereux.

### **Connaissez les Mesures d'Urgence**

- **Gelure ou Brûlure de Contact** : Retirez les gants ou vêtements touchés. Rincez avec de l'eau tiède (jamais chaude) et consultez un médecin.
- **Contact Avec les Yeux** : Rincez les yeux pendant au moins 15 minutes et rendez-vous immédiatement aux urgences.
- **Symptômes d'Asphyxie** : Déplacez la personne à l'air frais immédiatement. Appelez les services d'urgence et administrez de l'oxygène si disponible.

## **MOT DE LA FIN**

L'azote liquide est utile, puissant – et dangereux s'il est mal manipulé. Suivre les meilleures pratiques ne consiste pas à cocher des cases, mais à éviter des blessures bien réelles.

---