

Power Take Off – Guards Fatality File – Spanish



Un empleado muere al quedar atrapado por las piezas giratorias de una toma de fuerza

El 8 de enero de 2021, un empleado estaba limpiando a presión un gallinero con una hidrolimpiadora conectada a una toma de fuerza (PTO) accionada por un tractor. El empleado había terminado de limpiar el gallinero y probablemente estaba preparando la bomba para el invierno añadiendo anticongelante cuando se produjo el accidente.

Para añadir anticongelante a la bomba, el eje de la toma de fuerza debía estar en funcionamiento y era necesario tirar de la manguera de pulverización para que el anticongelante circulase por la bomba.

El empleado fue encontrado de rodillas con el brazo izquierdo envuelto alrededor del eje del dispositivo de toma de fuerza, situado entre el tractor y el equipo de lavado a presión. Probablemente, el empleado quedó atrapado por las piezas giratorias sin protección del dispositivo de toma de fuerza, lo que le causó la muerte.

Fuente: <https://www.osha.gov>