


Power Take Off – Guards Picture This – Spanish



El eje de la toma de fuerza (PTO) está funcionando sin una protección completa, lo que deja los componentes giratorios peligrosamente expuestos. Esto crea un grave peligro de enredamiento para cualquier persona que trabaje cerca de la máquina, especialmente cuando la ropa, las extremidades o los objetos sueltos pueden quedar atrapados rápidamente. La ausencia de protección infringe las prácticas básicas de seguridad para el funcionamiento de equipos agrícolas.

Asegúrese siempre de que el eje de la toma de fuerza y todas las piezas móviles estén completamente cubiertos con protectores homologados por el fabricante antes de poner en marcha la máquina. Nunca utilice ni realice tareas de mantenimiento en equipos con protectores de la toma de fuerza dañados o ausentes. Los trabajadores deben mantenerse alejados de las piezas giratorias, llevar ropa ajustada y recibir formación adecuada sobre los peligros de los ejes de la toma de fuerza expuestos.