

Sawmill Safety Infographic – Spanish



10 principales riesgos para la salud y la seguridad en los aserraderos

-  1. Uso de sustancias: trabajar bajo la influencia del alcohol, medicamentos u otras drogas.
-  2. Atajos en la Seguridad: brechas de entrenamiento, capacitación y en la supervisión.
-  3. Fallas en el procedimiento de Bloqueo: No bloquear o no bloquear adecuadamente el equipo.
-  4. Edad: inexperiencia de nuevos trabajadores, jóvenes que no ven los peligros.
-  5. Riesgo Psicosocial Conductual: falta de concentración, distracción del trabajador mientras realiza tareas.
-  6. Resbalones, tropezos y caídas: caída en el mismo nivel o más bajo, saltar al nivel inferior.
-  7. Enfermedad ocupacional: pérdida de audición, zumbido en los oídos.
-  8. Riesgo Psicosocial Organizacional : estrés, incluidas las presiones laborales y familiares.
-  9. Caídas desde Altura: Ausencia de puntos de anclaje, diseñados inadecuado y deficientes.
-  10. Ausencia de guardas en la máquina: Atrapado o aplastado entre partes del equipo.