

Verifying Safeguards Picture This – Spanish



¿Qué hay de malo en esta foto? Hay un hombre realizando múltiples procedimientos inseguros en esta imagen, primero está utilizando una amoladora sin ningún tipo de protección, segundo todas las chispas que salen de la máquina están cayendo en dos cilindros de oxígeno lo que hace que sea demasiado peligroso, tercero no está usando ninguna máscara facial o gafas para proteger sus ojos de esas chispas y finalmente hay una perilla de disolvente cerca de su área de trabajo. Todos estos procedimientos inseguros son fuertemente peligrosos y pueden resultar en un horrible desastre con muchas lesiones, quemaduras e incluso la muerte.

Nunca utilice una máquina sin el protector que se proporciona para la protección. Antes de utilizar la amoladora, compruebe que la máquina no presenta ningún tipo de grieta o daño.

No utilice nunca una máquina sin llevar todo el equipo y la ropa de protección personal, como gafas, cascos, máscaras, protección para los oídos, guantes, delantales de cuero, etc. Asegúrese también de que el equipo de protección personal y las herramientas están en buenas condiciones antes de utilizarlas.

Por último, asegúrese de que todas las salvaguardias están en su sitio para evitar una catástrofe, compruebe su área de trabajo antes de empezar a trabajar, siga todas

las prácticas de seguridad en el trabajo y garantice su seguridad personal.