

Warning Welding May be Hazardous to your Health Infographic – Spanish



SOLDADURA Y CORTE

PELIGROS QUÍMICOS EXISTENTES EN LAS OPERACIONES
DE SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO



Vapores y gases de las soldaduras

1

*Material base
o de relleno
que se usa.*

2

*Revestimiento
y pinturas en
el metal o en
el electrodo.*

3

*Gases
suministrados
de cilindros.*

4

*Reacciones
químicas.*

5

*Proceso y
materiales
usados.*

6

*Contaminantes
en el aire (vapores
y disolventes)*

Fuente: <https://www.homecenter.com>