## Flat Roofing Safety Stats and Facts — Spanish



## **HECHOS**

Peligros al trabajar en un tejado comercial plano:

- Las caídas desde las escaleras o desde el borde del tejado son los peligros más comunes. Los puntos débiles del propio material del tejado y las aberturas del mismo también son peligros conocidos.
- 2. Los tragaluces, las placas metálicas débiles, las luces pintadas y las ventanas son peligros difíciles de ver. Cualquiera de ellos puede convertirse en un peligro si se pisa o se entra en ellos.
- Las aberturas de acceso a veces no están bien señalizadas. Pueden ser simplemente un agujero abierto en el techo y no tendrán barandillas o pasamanos para entrar y salir.
- 4. Las zonas débiles del tejado son propensas a derrumbarse. Algunos tejados son incapaces de soportar el peso de una persona o un equipo. Otros ejemplos son un punto que espera ser reparado o lugares dañados donde han caído objetos.
- 5. El agotamiento por calor es una preocupación importante en los climas más cálidos. Estar en el tejado a temperaturas extremas y bajo la luz directa del sol es a veces una amenaza para la vida.
- 6. Los cables eléctricos aéreos o colgantes suponen una amenaza constante. Esto es especialmente peligroso cuando se mueven escaleras por la zona.

## **ESTADÍSTICAS**

- En las obras de construcción residencial se producen más lesiones que en cualquier otro lugar de trabajo del sector de la construcción, y de las caídas sufridas por los techadores
  - o El 20% fueron de más de tres metros de altura.
  - o El 40% se produjo desde estructuras permanentes como los tejados.
- Los trabajadores del sector de la construcción de tejados tienen tres veces más probabilidades de sufrir una lesión mortal que los trabajadores de otros sectores, y unos 50 techadores mueren en el trabajo cada año.
- En el caso de los techadores, alrededor del 75% de las muertes se deben a caídas.
- De esas muertes, el 54% no tenía acceso a un sistema personal de detención de caídas (PFAS), y otro 23% tenía acceso a uno pero no lo utilizaba.
- Sólo un tercio de esas muertes se produjeron por caídas desde 30 pies o más.

•	En ge traba	eneral ajador	, el 2 tenía	0% de menos	las de	mue: dos	rtes l meses	aboı de	rales expe	estu rienc	diada ia en	as se n el	e prod traba	lujero ajo.	n cuan	do	el