


Metal Plating Safety Infographic – Spanish



Seguridad en tanques de galvanoplastia

| | |
|---------------|---|
| Recomendación | Antes de trabajar en la parte superior, instalar una plataforma sobre los tanques . |
| Recomendación | Asegurarse de que exista ventilación autónoma y personal capacitado para rescate de emergencia. |
| Recomendación | Asegurarse de que todo el equipo se encuentre bloqueado y señalado debidamente. |
| Recomendación | Verificar los tanques y tubería para evitar fugas, corrosión o deformaciones. |
| Recomendación | Lavar los tanques correctamente. |
| Evitar | Alzar bolsas o tambores de productos químicos por arriba del nivel superior del tanque. |
| Evitar | Subirse o ingresar al tanque sin la utilización de un sistema de acompañamiento para asegurar una correcta ventilación. |
| Evitar | Subirse, inclinar o caminar sobre las orillas de los tanques o sobre las varillas de los ánodos. |
| Evitar | Dejar sucios los tanques de los derrames. |
| Evitar | Jugar alrededor de los tanques ya que estos pueden contener materiales peligrosos. |

Fuente: <http://sentryairsystemsmexico.blogspot.com>