

Older Worker Safety: Experience Counts—So Do the Risks Fatality File – French



Un Superviseur de Scierie âgé Mortellement Coincé Dans une Vis Sans Fin Alors Qu'il Dégageait une Déchiqueteuse

En août 2023, un superviseur de scierie âgé de 67 ans et ayant environ 20 ans d'expérience chez Phenix Lumber Co. à Phenix City, en Alabama, a été tué alors qu'il tentait de dégager une zone difficile d'accès d'une déchiqueteuse. Pour accéder au bourrage, il est monté sur une vis sans fin située sous la machine. Alors qu'il se trouvait sur la vis sans fin, l'équipement s'est mis en marche de manière inattendue, l'entraînant dans les pièces en mouvement. Il a été mortellement blessé par la machine.

Une enquête de l'OSHA a révélé que l'employeur avait commis plusieurs manquements graves en matière de sécurité, notamment :

- Ne pas s'assurer que les travailleurs utilisaient les procédures de contrôle de l'énergie (verrouillage/étiquetage) avant de dégager les bourrages
- Autoriser le travail sur les machines sans les mettre hors tension
- Protection insuffisante des machines présentant des risques graves d'amputation et de coincement
- Ne pas former correctement les employés au programme de contrôle de l'énergie

L'OSHA a cité l'entreprise pour 22 infractions délibérées, une infraction répétée et cinq infractions graves, et a proposé près de 2,5 millions de dollars d'amendes.

Cette affaire montre clairement à quel point les travailleurs âgés et très expérimentés sont toujours exposés à des risques extrêmes lorsque les employeurs s'appuient sur le « savoir-faire » plutôt que sur des contrôles de sécurité stricts, en particulier lors des tâches de maintenance, de dépannage et de dégagement des bourrages.

Source : [Osha.gov](https://www.osha.gov)