Safety and Substance Abuse Dont Mix Fatality File — Spanish



Un experimentado operario de prensa murió al ser golpeado por trozos de una matriz lanzados desde su prensa.

Al parecer, el cilindro superior de la prensa estaba colocado una pulgada más abajo de lo que debería para el tamaño del troquel. De algún modo, accionó accidentalmente la prensa, y el pistón bajó y aplastó el troquel.

El informe del accidente mortal indicaba que el trabajador tenía un largo historial de abuso de alcohol y tomaba varios medicamentos para enfermedades crónicas. Las pruebas realizadas tras su muerte mostraron que su organismo contenía alcohol y otras tres drogas. El informe también recomendaba que se establecieran programas contra el alcoholismo y la drogadicción, y que mejorara la comunicación dentro de la planta.