

Caught Between: Avoiding 'Strike,-Caught,-Crush' Injuries with Equipment Fatality File – Spanish



Un Empleado queda Atrapado entre dos Troncos de Árboles y Sufre Lesiones Mortales

A la 1:30 p. m. del 9 de enero de 2025, el Empleado n.º 1 trabajaba como obrero de la construcción para una empresa de ingeniería civil y estaba relleno de bidones de gasolina. Un compañero de trabajo manejaba una excavadora hidráulica Link Belt 250X4 LF en la barcaza de transferencia durante una operación de dragado. El empleado n.º 1 trabajaba en la barcaza dentro del radio de giro de la excavadora. La excavadora giró y atrapó al empleado entre el contrapeso y el contenedor metálico de combustible. El empleado n.º 1 sufrió lesiones mortales debido a múltiples lesiones.

El incidente pone de relieve cómo los riesgos de «aplastamiento», es decir, quedar atrapado o aprisionado por equipos, materiales o estructuras, siguen siendo un peligro mortal en industrias en las que se manipulan materiales pesados, piezas móviles o cargas inestables. Los empleadores deben asegurarse de que los equipos y materiales estén bien sujetos, que las zonas de trabajo estén delimitadas y que se sigan estrictamente los procedimientos de trabajo seguros para evitar que los trabajadores sufran aplastamientos.

Fuente: Osha.gov