

# Chippers and Shredders – Landscaping Fatality File – Spanish



## Incidente Mortal con Trituradora Astilladora en Paisajismo – Informe de Incidente de Octubre de 2023

El 3 de octubre de 2023, se produjo un accidente mortal con una trituradora astilladora en Hamilton, Ontario, Canadá, que provocó la muerte de un trabajador de jardinería de 32 años, Kenneth Pountain. El incidente ocurrió mientras Pountain introducía ramas en una trituradora de disco DK2 de 3 pulgadas durante actividades rutinarias de jardinería.

La investigación reveló que Pountain estaba utilizando la trituradora astilladora cuando una rama grande provocó un atasco. En un intento de despejar el atasco sin apagar la máquina, Pountain fue arrastrado hacia la trituradora, lo que le provocó lesiones mortales. A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros y de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Entre los factores que contribuyeron al accidente figuran el incumplimiento de los procedimientos de seguridad adecuados y el uso insuficiente del equipo de protección personal (EPP). El incidente subraya la importancia de seguir las directrices de seguridad, como apagar la maquinaria antes de intentar eliminar atascos y garantizar el uso de todos los EPP recomendados, incluidos guantes, gafas de seguridad y ropa protectora.

Las astilladoras y trituradoras de madera presentan graves riesgos en el paisajismo, con miles de lesiones registradas cada año, que afectan sobre todo a dedos y manos. La posibilidad de que se produzcan lesiones graves, incluidas amputaciones, subraya la necesidad de una capacitación y unas medidas de seguridad adecuadas al utilizar estos equipos.