Concrete Work — The Hazards of Working with Concrete Fatality File — Spanish



Un empleado recibe un chorro de concreto en los ojos mientras limpiaba una línea de pulverización

A las 2:30 p. m. del 15 de noviembre de 2017, el empleado n.º 1, contratado por una empresa constructora, intentaba limpiar una manguera de suministro obstruida en un sistema de pulverización de concreto. El concreto presurizado en la manguera salió disparado inesperadamente con gran fuerza, golpeando al empleado n.º 1 en la cara, arrancándole las gafas de seguridad y tirándolo al suelo. Se llamó a los servicios de emergencia y el empleado n.º 1 fue trasladado al hospital. Fue tratado por quemaduras químicas en los ojos que le causaron 48 horas de ceguera. Además, hubo que extraerle de los ojos pequeñas piedras que contenía el hormigón. El empleado n.º 1 fue dado de alta del hospital en 24 horas, pero una semana después tuvo que acudir a un oftalmólogo para recibir tratamiento adicional.

Fuente: Osha.gov