

Driver Safety – Fixed Objects Fatality File – French



Un chauffeur routier est tué par la chute d'un panneau de contreplaqué

À 13 h 50, le 27 avril 2020, un employé travaillait comme chauffeur routier pour une entreprise de transport routier local de marchandises diverses. Lui et son plus proche parent étaient copropriétaires de l'entreprise. Il se trouvait sur le chantier d'un revendeur de matériaux de construction. Il chargeait ou déchargeait des matériaux. Il déplaçait un panneau de contreplaqué pesant 833 kg (1 836 livres). Celui-ci est tombé et l'a écrasé. Il a subi de multiples fractures. Il a été tué. Cet accident impliquait plusieurs employeurs.

Cette enquête était associée à deux inspections, 1473397 et 1473398. L'inspection 1473397 concernait l'entreprise qui fournissait des services de transport routier local de marchandises diverses. L'inspection 1473398 concernait le distributeur de matériaux de construction.

Source: Osha.gov/