

Fall Causes Fatal Head Injury Fatality Report – Spanish



Una caída desde 7,5 metros mató a un trabajador de la construcción.

El trabajador había estado rociando espuma usada para sellar el material aislante adherido a las vigas de la estructura, cuando la lámina de aislamiento sobre la que caminaba se rompió. La víctima intentó agarrar una viga. Sin embargo, falló y cayó al suelo, cayendo sobre su cabeza y hombro. La víctima murió varias horas después. No había ningún dispositivo de protección contra caídas.

- ¿Cuántas veces ha continuado haciendo un procedimiento de la misma manera que siempre lo ha hecho aunque haya aprendido que no es la manera más segura?
- ¿Qué prácticas de trabajo bien establecidas en su empresa han sido revisadas con miras a aumentar la seguridad?