

Fall Protection – Know the Gear Fatality File – French



Une Utilisation Inappropriée D'un Équipement De Protection Contre Les Chutes Coûte La Vie À Un Jeune Ouvrier Du Bâtiment

En novembre 2020, un ouvrier de 21 ans travaillant sur un échafaudage a tragiquement trouvé la mort après une chute de près de 15 mètres alors qu'il travaillait sur un chantier à Brooklyn, New York. L'ouvrier portait un harnais antichute, mais celui-ci n'était pas correctement attaché à un point d'ancrage au moment de l'accident.

Une enquête de l'OSHA a révélé que l'employeur, Everest Scaffolding Inc., avait commis plusieurs infractions à la sécurité. Il s'agissait notamment de ne pas avoir fourni de protection antichute adéquate pendant le montage de l'échafaudage, de ne pas avoir inspecté le système antichute avant son utilisation et de ne pas s'être assuré que l'ancrage pouvait supporter les 2 270 kg requis. De plus, les ouvriers n'avaient pas été correctement formés à l'utilisation sécuritaire de l'équipement de protection antichute.

Cet incident souligne l'importance non seulement de disposer d'un équipement de protection contre les chutes adapté, mais aussi de savoir l'utiliser correctement. Les employeurs doivent former leurs travailleurs de manière approfondie, inspecter régulièrement l'équipement et appliquer des pratiques sécuritaires à toutes les hauteurs. Un harnais seul ne peut sauver une vie s'il n'est pas utilisé comme prévu.

Source: Hazwoper-Osha.com