

Fall Protection – Landscaping Fatality

File – Spanish



Caída Mortal desde una Escalera durante un Proyecto de Paisajismo

El 5 de octubre de 2023, se produjo un accidente mortal en una obra de jardinería comercial en Calgary, Alberta, en el que se vio implicada una trabajadora de 34 años, Emily Thompson. Thompson estaba podando ramas de un árbol utilizando una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó aproximadamente 4,5 metros al suelo. A pesar de la rápida respuesta de sus compañeros de trabajo y de los servicios médicos de urgencia, Thompson sucumbió a sus heridas en el lugar de los hechos.

La investigación reveló que Thompson no llevaba puesto ningún equipo de protección personal contra caídas en el momento del accidente. La escalera no estaba bien sujeta y no había medidas de seguridad adicionales, como arneses o barandillas, para evitar caídas. Estos descuidos constituyeron infracciones significativas de las normas de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), que exigen protección contra caídas para cualquier trabajo realizado a más de 1,80 m de altura.

Este incidente dio lugar a una revisión urgente de los protocolos de seguridad de la empresa, que desembocó en la implantación de una capacitación exhaustiva sobre protección contra caídas para todos los empleados, el uso obligatorio de sistemas anticaídas y auditorías de seguridad periódicas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad federales. La empresa también se comprometió a invertir en mejores equipos y recursos para evitar futuras tragedias.