Farmer Trapped in Feed Conveyor – Spanish

Un lechero murió cuando quedó atrapado en una cinta transportadora que entregaba alimento a sus vacas. Nadie presenció el incidente, pero un copropietario de la granja dijo que probablemente estaba tratando de levantar la máquina de nuevo en la pista de rodillos. Lo había hecho muchas veces en el pasado sin bloquear primero la energía.

El bloqueo es un procedimiento de seguridad importante en cualquier industria. Antes de intentar el mantenimiento, reparaciones o ajustes en el equipo, debe ser aislado de todas las fuentes de energía y asegurado para que no se pueda mover.