

Hazardous Weather Around Water Fatality File – Spanish



Lesión de un trabajador de la construcción durante una marejada ciclónica

En un proyecto de construcción costera, se encargó a un grupo de trabajadores que reforzaran un dique durante una fuerte tormenta. A pesar de ser conscientes de las peligrosas condiciones meteorológicas, siguieron adelante con el trabajo debido a los plazos del proyecto y a la urgencia de proteger la zona de posibles inundaciones.

Durante la operación, una gran ola chocó contra el malecón, generando una fuerte marejada. Un trabajador, que se encontraba cerca de la orilla, perdió el equilibrio y fue arrastrado por la corriente. El trabajador permaneció sumergido durante varios minutos antes de que otros miembros de la tripulación consiguieran ponerlo a salvo.

Se llamó inmediatamente a los servicios médicos de urgencia. El trabajador estaba inconsciente y necesitó reanimación cardiopulmonar. A su llegada al hospital, se le diagnosticaron lesiones por ahogamiento, como aspiración de agua, hipotermia y complicaciones pulmonares. Fue sometido a tratamiento médico intensivo y rehabilitación durante un largo periodo.

Este caso ilustra los riesgos inherentes al trabajo en el agua en condiciones meteorológicas peligrosas. Factores como las aguas agitadas, las olas altas y las fuertes corrientes pueden provocar accidentes, lesiones o incluso muertes. El caso subraya la importancia de una correcta evaluación de riesgos, de protocolos de seguridad adecuados y del cumplimiento de las advertencias meteorológicas para prevenir este tipo de incidentes.