Landscaping - PPE Fatality File - French



L'absence d'EPP Entraîne la ort d'un Paysagiste au Texas

Lors d'un incident tragique survenu au Northwest Vista College de San Antonio, au Texas, Jorge Gonzales, un paysagiste de 55 ans, a perdu la vie alors qu'il utilisait une tondeuse à gazon commerciale autoportée. Selon les rapports, Gonzales a été écrasé par la tondeuse au cours d'une opération de routine d'entretien du terrain. Les secours sont arrivés rapidement, mais le décès a été constaté sur place.

Cet accident souligne l'importance cruciale d'un équipement de protection personnelle (EPP) adéquat et de protocoles de sécurité dans les travaux d'aménagement paysager. Bien que les détails spécifiques concernant les EPP que Gonzales utilisait à ce moment-là n'aient pas été divulgués, l'incident montre comment l'absence ou la mauvaise utilisation d'équipements de sécurité peut avoir des conséquences fatales. Les employeurs doivent veiller à ce que tout le personnel chargé de l'aménagement paysager soit correctement formé et équipé d'EPP appropriés, tels que des chaussures de protection, des gants et des dispositifs de protection des machines, afin d'atténuer les risques liés à l'utilisation d'équipements lourds.

En réponse à cette tragédie, le Northwest Vista College a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux collègues de M. Gonzales, en insistant sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Le collège a également offert des services de conseil aux étudiants et au personnel touchés par l'incident.

Source : Kens5.com