Landscaping — Working with Machinery Fatality File — French



Un Paysagiste tué Dans un Accident de achine Dans un Collège du Texas

En mars 2025, Jorge Gonzales, un jardinier de 55 ans, a tragiquement perdu la vie alors qu'il utilisait une tondeuse à gazon autoportée au Northwest Vista College de San Antonio, au Texas. Selon la police de San Antonio, Gonzales a conduit la tondeuse sur un rebord, ce qui l'a fait basculer et tomber dans un fossé de drainage. L'équipement lourd a atterri sur lui et, malgré les efforts immédiats des secouristes, son décès a été constaté sur place.

Cet incident souligne l'importance cruciale d'une formation adéquate et de protocoles de sécurité lors de l'utilisation de machines d'aménagement paysager, en particulier dans les zones présentant des risques potentiels tels que les talus abrupts ou les terrains accidentés. Les employeurs doivent s'assurer que tous les opérateurs d'équipements sont correctement formés pour reconnaître et gérer ces risques, et que les machines sont équipées de dispositifs de sécurité pour éviter les renversements.

En réponse à cette tragédie, le Northwest Vista College a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux collègues de M. Gonzales, en insistant sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Le collège a également offert des services de conseil aux étudiants et au personnel touchés par l'incident.

Source : News4sanantonio.com