Machine Guarding – Landscaping Fatality File – Spanish



Incidente Mortal Debido a la Inadecuada Protección de las Máquinas en el Paisajismo

El 15 de marzo de 2023, se produjo un accidente mortal en una empresa de jardinería de Seattle, Washington, que causó la muerte de una trabajadora de 34 años, Emily Thompson. Thompson estaba manejando un cortacésped comercial cuando su mano entró en contacto con las cuchillas giratorias, causándole lesiones graves. La investigación reveló que las protecciones de seguridad del cortacésped faltaban o estaban mal instaladas, lo que permitía el acceso a las partes peligrosas de la máquina.

A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros de trabajo y de los servicios médicos de urgencia, Thompson sucumbió a sus heridas en el lugar de los hechos. El incidente se debió a que la empresa no mantenía ni inspeccionaba el equipo con regularidad. Se descubrió que las protecciones de seguridad se habían retirado para realizar tareas de mantenimiento y no se habían vuelto a instalar, lo que provocó esta tragedia evitable.

En respuesta al incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen inspecciones y mantenimiento periódicos de todo el equipo, formación obligatoria sobre protección de máquinas para todos los empleados e instalación inmediata de los protectores adecuados en toda la maquinaria. La empresa también ha establecido una política de tolerancia cero para el uso de equipos sin los dispositivos de seguridad necesarios.