## Manual And Powered Hand Tools — Landscaping Fatality File — Spanish



## Incidente Mortal que Involucra Herramientas de Mano Motorizadas en Paisajismo

El 22 de mayo de 2023, se produjo un accidente mortal con una herramienta manual motorizada durante un proyecto de jardinería en Seattle, Washington, que causó la muerte de un trabajador de 40 años, James Miller. Miller estaba utilizando un cortasetos eléctrico para cortar follaje denso cuando la herramienta funcionó mal, haciendo que las cuchillas se atascaran y retrocedieran violentamente. La fuerza del retroceso hizo que el cortasetos golpeara a Miller en el cuello, provocándole graves laceraciones.

A pesar de la atención médica inmediata de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia, Miller sucumbió a sus heridas en el lugar los hechos. La investigación reveló que el cortasetos no había sido sometido a un mantenimiento adecuado y carecía de elementos de seguridad esenciales, como un protector de cuchilla operativo. Además, Miller no llevaba el equipo de protección personal (EPP) recomendado, que incluía una pantalla facial y guantes resistentes a los cortes.

A raíz de este incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen comprobaciones periódicas del mantenimiento de todas las herramientas manuales motorizadas, el uso obligatorio de EPP y programas de formación exhaustivos para todos los empleados sobre el manejo seguro de las herramientas manuales y motorizadas.