

Mobile Crane Safety Fatality File – Spanish



Fallece un trabajador tras ser golpeado por una grúa móvil

En agosto de 2021, un trabajador murió tras ser golpeado por una grúa móvil en modo pick-and-carry (elevación y desplazamiento). Las primeras investigaciones indican que el hombre actuaba como dogger y tenía el control de una carga cuando sujetaba una cuerda de sujeción (tether) sujeta a la carga que se estaba trasladando en un lugar de trabajo. Al parecer, el trabajador caminaba entre la parte delantera de la grúa móvil y la carga cuando fue golpeado por la grúa.

Cuestiones de seguridad

Situarse entre la carga y una grúa móvil en movimiento es muy peligroso. Si la vista del operador de la grúa queda temporalmente oculta, o el operador se distrae momentáneamente o el trabajador tropieza, el riesgo de que esa persona sea atropellada es alto.

Ha habido un número preocupante de incidentes con grúas móviles en los que se han producido vuelcos de grúas, atropellos de personas, fallos estructurales y caídas de cargas.

Muchos de estos incidentes se han producido debido a una mala planificación de la operación de elevación, a menudo porque se han pasado por alto factores básicos.

El uso de una grúa móvil puede ser peligroso, sobre todo a medida que aumenta la complejidad de la elevación. Si se trata de un trabajo de construcción de alto riesgo (tal como se define en el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de 2011), es necesario preparar declaraciones de métodos de trabajo para las operaciones con grúa móvil, y son importantes para la planificación previa a fin de ayudar a reducir el riesgo de un incidente.