
Mobile Elevated Work Platforms (MEWPs) Picture This — French





Cette image montre deux travailleurs sur une plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP), mais plusieurs problèmes de sécurité sont visibles. Aucun des deux travailleurs ne porte de harnais de sécurité ou de système antichute, ce qui est essentiel pour travailler en hauteur sur une PEMP. En outre, ils semblent se tenir très près du bord, sans ancrage ni protection appropriés.

Les opérateurs de PEMP doivent toujours porter l'équipement de protection personnelle (EPP) approprié, y compris un harnais complet attaché à un point d'ancrage désigné. Ils doivent également s'assurer que la plate-forme est stable, qu'elle a été inspectée et qu'elle n'est utilisée que sur un sol ferme. Cette image souligne l'importance de la protection contre les chutes et des contrôles de sécurité préalables à l'utilisation pour éviter des accidents potentiellement mortels.