
## Mobile Elevated Work Platforms (MEWPs) Picture This — Spanish





Esta imagen muestra a dos trabajadores en una plataforma elevadora móvil (PEMP), pero se observan varios problemas de seguridad. Ninguno de los trabajadores lleva arnés de seguridad ni sistema anticaídas, lo cual es esencial cuando se trabaja en altura en PEMP. Además, parecen estar muy cerca del borde sin el anclaje ni la protección adecuados.

Los operadores de PEMP deben llevar siempre el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluido un arnés de cuerpo entero sujeto a un punto de anclaje designado. También deben asegurarse de que la plataforma sea estable, esté inspeccionada y se utilice únicamente sobre terreno firme. Esta imagen subraya la importancia de la protección contra caídas y de las comprobaciones de seguridad previas al funcionamiento para evitar accidentes potencialmente mortales.