Picture This: Forklifts and Scaffolding — Spanish



¿Puede detectar la infracción de OSHA en esta foto?



Es un poco difícil de entender, pero los trabajadores en esta foto están usando las horquillas del montacargas para sostener un extremo del andamio en el que otro trabajador está trabajando. Este es un arreglo inestable y peligroso que viola los requisitos de OSHA para el soporte de andamios (Sec. 1910.28(a)(2) para la Industria General, Sec. 1926.451(c)(2)(v) para la Construcción).

La moraleja: No use montacargas para soportar las plataformas de los andamios. Excepción: Tal arreglo puede estar bien para las obras de construcción si:

• Toda la plataforma está sujeta a la horquilla; y

| • | Se toman mientras | medi los | ldas trak | para paja | a as dore | egu es e | ırar está | que n en | el la | montacar platafor | rgas rma. | no | se | mueva | hori | zonta | almen | te |
|---|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------------------|--------------|----|----|-------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |