Roofing Siding and Sheet Metal Fatality File — French



La chute d'un paquet d'isolant de toiture heurte l'employé, causant

Le 21 septembre 2020 à 9h30, l'employé travaillait pour un entrepreneur en toiture. L'employé no 1 se tenait sur le toit et attendait que la grue descende la charge d'isolant de toiture. La charge est tombée et a frappé l'employé no 1 dans le dos. L'employé no 1 a subi des blessures au dos et au cou, y compris une fracture des vertèbres. Il a été hospitalisé.

Source: osha.gov