

Roofing Siding and Sheet Metal Fatality File – Spanish



Un paquete de aislamiento para techos que cayó golpeó a un empleado causándole lesiones

A las 9:30 a. m. del 21 de septiembre de 2020, el empleado estaba trabajando para un contratista de techos. El empleado n.º 1 estaba de pie en el techo esperando a que la grúa bajara la carga de aislamiento para techos. La carga cayó y golpeó al empleado n.º 1 en la espalda. El empleado n.º 1 sufrió lesiones en la espalda y el cuello, incluyendo fracturas vertebrales. El empleado n.º 1 fue hospitalizado.

Fuente: *osha.gov*