


# Scaffold Safety Picture This – Spanish



Esta imagen muestra una estructura de andamios muy insegura. La base parece inestable, ya que está apoyada en una tabla de madera improvisada y las ruedas no están bloqueadas. Los trabajadores están subiendo por la estructura en lugar de utilizar una escalera y, aunque llevan arneses, no se ven puntos de anclaje ni sistemas anticaídas. Uno de los trabajadores camina por debajo del andamio, lo que supone un grave riesgo de ser golpeado si caen herramientas o materiales.

La seguridad adecuada de los andamios requiere una base sólida, barandillas, un acceso seguro y protección contra caídas. Los trabajadores nunca deben subir por la estructura, trabajar en superficies inestables ni pasar por debajo de andamios en uso. Las inspecciones periódicas, la formación adecuada y el cumplimiento de la normativa sobre andamios son fundamentales para evitar caídas y lesiones mortales. La

seguridad en altura comienza desde el suelo.