

Schoolbus Driver Safety – Evacuation Procedures Fatality File – French



Une conductrice de bus scolaire tuée lors d'un exercice d'évacuation dans l'Ohio

Lors d'un tragique incident survenu à Akron, dans l'Ohio, une conductrice de bus scolaire âgée de 51 ans a perdu la vie alors qu'elle effectuait un exercice d'évacuation de routine avec des élèves. Au cours de l'exercice, le bus a commencé à rouler et, en tentant de l'empêcher d'avancer, la conductrice a été renversée et traînée sur plusieurs mètres par le véhicule. Malgré l'intervention immédiate des secours, elle a succombé à ses blessures sur place.

Cet incident souligne l'importance cruciale de respecter des protocoles de sécurité stricts lors des exercices d'évacuation. Il est primordial de s'assurer que le bus est garé en toute sécurité et que toutes les mesures de sécurité sont activées avant de commencer tout exercice afin d'éviter de telles tragédies.

En réponse à cet incident, les districts scolaires locaux ont revu et renforcé leurs procédures de sécurité pour les exercices d'évacuation, soulignant la nécessité d'une formation complète des chauffeurs de bus et du personnel afin de gérer les situations d'urgence en toute sécurité.

Source : Ems1.com