Schoolbus Safety — Blind Spots and Proper Mirror Use Picture This — Spanish





La imagen muestra a un niño pequeño peligrosamente cerca de la rueda delantera de un autobús escolar, una zona que se encuentra en el ángulo muerto del conductor. El conductor puede no ver al niño, lo que supone un grave riesgo si el autobús se pone en movimiento. Esta situación es una de las causas más comunes de accidentes relacionados con autobuses escolares, ya que los niños pueden no ser conscientes de la «zona de peligro» que rodea al autobús. El conductor parece estar mirando hacia delante, pero puede no ser plenamente consciente de la presencia del niño debido a la limitada visibilidad delante del autobús.

Para evitar accidentes causados por los ángulos muertos, los conductores de autobús deben comprobar siempre los retrovisores minuciosamente y realizar una inspección a pie antes de poner en marcha el autobús. Los espejos retrovisores deben ajustarse correctamente para mejorar la visibilidad delante y alrededor del vehículo. Las escuelas y los padres deben educar a los niños para que se mantengan a una distancia mínima de 3 metros del autobús y esperen la señal del conductor antes de acercarse. Impartir una formación adecuada tanto a los conductores como a los alumnos, junto con aplicar protocolos estrictos de seguridad en los autobuses, ayudará a reducir los

peligros seguro.	de	los	ángulos	muertos	уа	garantiza	r un	entorno	de	transporte	escolar	más