

Soil Compactor Safety Fatality File – Spanish



Muere un trabajador en un accidente con un compactador

Un trabajador inmigrante falleció el pasado jueves 18 de noviembre en un accidente ocurrido en una obra del proyecto Changi East, que incluye la construcción de la terminal 5 del aeropuerto de Changi (T5) y una tercera pista para el aeropuerto.

El accidente mortal tuvo lugar en Tanah Merah Coast Road, y la policía fue alertada a las 20.05 horas.

Con el accidente de la semana pasada, este año se han producido al menos 34 muertes en el lugar de trabajo, frente a las 30 de 2020 y las 39 de 2019.

El trabajador, de nacionalidad india, estaba manejando un rodillo vibratorio, que se utiliza para compactar tierra, cuando la máquina volcó y le atrapó en la cabina.

El trabajador, de 43 años, era empleado de INA Heavy Machinery and Equipment, que utiliza rodillos vibratorios que pesan unas 10 toneladas, según el sitio web de la empresa.

El trabajador atrapado fue sacado de debajo de la máquina por sus compañeros.