

Struck-By Hazards in Construction Picture This – Spanish



Un trabajador parece haber resultado herido tras ser golpeado por un objeto pesado, posiblemente una viga o una tabla, y está sentado en el suelo con dolor. El objeto puede haberse caído o haber sido manipulado incorrectamente, lo que sugiere malas prácticas de manipulación de materiales o una falta de concienciación sobre los riesgos. No hay barreras visibles, señalización ni equipos de elevación, y el espacio de trabajo está desordenado, lo que aumenta el riesgo de accidentes por golpes.

Asegure siempre los materiales de forma adecuada y utilice ayudas mecánicas o elevadores en equipo cuando mueva objetos pesados. Mantenga las áreas de trabajo limpias y organizadas para reducir los riesgos de tropiezos y golpes. Imparta capacitación sobre técnicas seguras de elevación y manipulación y asegúrese de que se utilicen equipos de protección personal adecuados, como botas con puntera de acero y guantes. Evalúe el espacio de trabajo en busca de posibles riesgos e implemente controles para proteger a todos los trabajadores.