

# Tractor Hitching – Hazard Assessments

## Fatality File – French



### Un employé blessé après avoir été happé par l'attelage d'un tracteur

Le 23 août 2002, l'employé n° 1, un mécanicien, effectuait un dépannage sur un tracteur Case, modèle n° 4990, qui était garé dans un atelier de réparation. Alors qu'il démarrait le tracteur et marchait derrière celui-ci, il s'est retrouvé coincé entre un pneu et les bras métalliques de l'attelage du tracteur. Les services d'urgence ont été contactés et l'employé n° 1 a été transporté par hélicoptère au centre médical UC/Davis à Sacramento, en Californie, où il a été hospitalisé et soigné pour de multiples fractures du bassin.

**Source:** [Osha.gov/](http://www.osha.gov/)