

Underground Electrical Hazards for Municipalities Fatality File – Spanish



Accidentes con cables eléctricos subterráneos

Dos trabajadores de la construcción en el condado de Orange, California, recibieron graves descargas eléctricas y quemaduras en la cara y las manos cuando sus martillos neumáticos entraron en contacto con una línea subterránea de alta tensión.

Naturaleza del incidente: Los dos trabajadores de la construcción recibieron graves descargas eléctricas y quemaduras en la cara y las manos cuando sus martillos neumáticos entraron en contacto con una línea subterránea de alta tensión.

Causa del incidente: Al parecer, los obreros golpearon accidentalmente una línea de alta tensión mientras utilizaban sus martillos neumáticos.

Respuesta al incidente: Se llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y los dos trabajadores fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento. No está claro cuál es su estado actual.

Posibles consecuencias: Las descargas eléctricas pueden tener graves consecuencias a largo plazo, como lesiones nerviosas, musculares e incluso paradas cardíacas. Las quemaduras también pueden ser graves y requerir un tratamiento médico exhaustivo.

Importancia de las precauciones de seguridad: Este incidente pone de relieve la importancia de seguir los protocolos de seguridad adecuados cuando se trabaja con maquinaria pesada o cerca de líneas eléctricas. Los empleadores son responsables de proporcionar a sus trabajadores la capacitación y el equipo de seguridad adecuados para evitar que ocurran accidentes como éste.