

Young & New: Managing the Risk of Early-Career Workers Fatality File – French



Un Couvreur de 19 ans Décède Après une Chute de 9 Mètres à Travers une Lucarne non Protégée

Un couvreur de 19 ans est décédé après une chute d'environ 9 mètres à travers une lucarne non protégée alors qu'il travaillait sur un toit à faible pente à Neville Island, en Pennsylvanie. Le jeune travailleur était employé par deux entrepreneurs en toiture commerciale et effectuait des travaux de toiture à proximité de plusieurs lucarnes qui n'étaient équipées d'aucun dispositif de protection contre les chutes, tel que des garde-corps, des couvercles ou des systèmes antichute individuels.

L'enquête de l'OSHA a révélé que les deux entreprises de toiture avaient délibérément ignoré les exigences fédérales en matière de protection contre les chutes. Les travailleurs étaient autorisés à travailler à proximité des lucarnes et des bords du toit sans aucun système de protection, et une nacelle élévatrice était également utilisée sans protection contre les chutes. L'OSHA a cité les deux employeurs pour violations délibérées et graves et a souligné que leur non-respect des règles bien connues en matière de protection contre les chutes avait coûté la vie à un jeune travailleur.

Cette affaire illustre le risque élevé auquel sont confrontés les jeunes travailleurs en début de carrière, qui sont souvent affectés à des tâches à haut risque telles que la couverture, mais qui peuvent manquer d'expérience et de confiance pour reconnaître les dangers ou refuser un travail dangereux.

Source : [Dol.gov](https://www.dol.gov)